

Localització

nom del carrer	Ptge. Jaume I El Conqueridor	codi	AV061
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Josep Calvet i Mora - final	longitud (m)	519

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de bedolls amb peus intercalats de liquidàmbar a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Betula pendula	42	1	39	0	1	1	0
Liquidàmbar styraciflua	18	5	13	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	60	6	52	0	1	1	0

observacions	Aparcament bateria. Els bedolls s'estan substituint per liquidàmbar. Molts escocells buits.
--------------	---

Diagnosi

diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal substituir l'espècie per una altra millor adaptada a les condicions locals, de port piramidal o columnar, i fent escocells rectangulars.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 450.210 Y: 4.599.354	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	53; 54
-----------------	--------------------------------	---	---------------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Domingo Bellalta i Collet	codi	AV062
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Mare de Deu del Viver - Ptge. Jaume I El Conqueridor	longitud (m)	146

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de bedolls amb peus intercalats de liquidàmbar a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Liquidambar styraciflua	7	6	1	0	0	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	10	0	10	0	0	0	0
totals:	18	6	12	0	0	0	0

observacions	Aparcament bateria. Els bedolls s'estan substituint per liquidàmbar.
--------------	--

Diagnosi

diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal substituir l'espècie per una altra millor adaptada a les condicions locals, de port piramidal o columnar, i fent escocells rectangulars.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 450.346 Y: 4.599.464	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	54
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Alzina	codi	AV063
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Alzina	longitud (m)	240

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda en carrer de sorra.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	35	0	35	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	35	0	35	0	0	0	0

observacions	Aparcament vehicles entre peus arbrats.
--------------	---

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.681 Y: 4.598.928	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	57
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Garrofer	codi	AV064
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Garrofer	longitud (m)	193

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda en carrer de sorra.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	28	2	26	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	28	2	26	0	0	0	0

observacions	Aparcament vehicles entre peus arbrats.
--------------	---

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.638 Y: 4.598.819	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	57; 58
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Pou	codi	AV065
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Pou	longitud (m)	186

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda en carrer de sorra.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	27	0	27	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	27	0	27	0	0	0	0

observacions	Aparcament vehicles entre peus arbrats.
--------------	---

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.585 Y: 4.598.840	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	57; 58
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Roure	codi	AV066
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Roure	longitud (m)	212

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda en carrer de sorra.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	32	0	32	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	32	0	32	0	0	0	0

observacions	Aparcament vehicles entre peus arbrats.
--------------	---

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.626 Y: 4.598.945	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	57
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Figuera	codi	AV067
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Figuera	longitud (m)	177

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda en carrer de sorra.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	27	0	27	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	27	0	27	0	0	0	0

observacions	Aparcament vehicles entre peus arbrats.
--------------	---

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.570 Y: 4.598.955	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	57
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Olivera	codi	AV068
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Olivera	longitud (m)	119

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda en carrer de sorra.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	18	0	17	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	18	0	17	0	0	1	0

observacions	Aparcament vehicles entre peus arbrats.
--------------	---

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.540 Y: 4.598.877	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	57
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Pi	codi	AV069
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Pi	longitud (m)	201

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda en carrer de sorra.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	28	0	28	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	28	0	28	0	0	0	0

observacions	Aparcament vehicles entre peus arbrats.
--------------	---

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.501 Y: 4.598.931	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	57
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Torrent	codi	AV070
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Pou	longitud (m)	63

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans en escocell a una banda
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	9	0	9	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	9	0	9	0	0	0	0

observacions	
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.510 Y: 4.598.812	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	57; 58
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Frederica Montseny i Mañé	codi	AV071
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Margarida Abril González	longitud (m)	102

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de til·lers en vorera ampla a una banda
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Tília × europaea	6	0	5	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	6	0	5	0	0	0	1

observacions	
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 449.130 Y: 4.600.462	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	34
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Doctor Farrero	codi	AV072
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Nadal - C. Bellavista	longitud (m)	72

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de liquidàmbars joves a una banda.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Liquidambar styraciflua	10	9	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	10	9	0	0	1	0	0

observacions	Aparcament línia
--------------	------------------

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.028 Y: 4.599.906	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	45
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Josep Maria Calvet i Mora	codi	AV073
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Cantonada C. Mare de Déu del Viver	longitud (m)	15

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Doble alineació en zona de xamfrà del carrer. Dos escocells a la vorera amb paraigüets i dos en zona d'aparcament amb liquidàmbars.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
000 espècie no identificada	2	0	2	0	0	0	0
Liquidambar styraciflua	2	0	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	4	0	4	0	0	0	0

observacions	Aparcament en bateria. Arbustives en escocell.
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	cal fer reformes puntuals
----------	---------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal ampliar escolls en zona d'aparcament.
---------------------	---

Localització

coordenades UTM	X: 450.289 Y: 4.599.758	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	46
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Francesc Macià i Llussà	codi	AV074
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram		longitud (m)	23

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació a una banda, en un tram curt de carrer. Tres peus de morera i dos hibisc de Síria.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Morus alba	5	0	5	0	0	0	0
Hibiscus syriacus	2	0	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	7	0	7	0	0	0	0

observacions	Aparcament línia. Vorera estreta. Escocells petits.
--------------	---

Diagnosi

diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal eliminar l'alineació per manca d'espai de vorera i afectació a finques veïnes.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 447.725 Y: 4.602.116	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	6
-----------------	-------------------------	---	---



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Carles Riba i Bracons	codi	AV075
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram		longitud (m)	47

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació a una banda, en un tram curt de carrer. Peus d'acàcies, moreres i algunes arbustives en escocells petits.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Morus alba	5	0	5	0	0	0	0
Robinia pseudoacacia	3	0	3	0	0	0	0
Chamaerops humilis	2	0	2	0	0	0	0
Bauhinia purpurea	2	0	2	0	0	0	0
Schinus molle	1	1	0	0	0	0	0
altres espècies	1	0	0	0	1	0	0
totals:	14	1	12	0	1	0	0

observacions	Aparcament línia. Vorera estreta. Escocells petits.
--------------	---

Diagnosi


diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal eliminar l'alineació per manca d'espai de vorera i afectació a finques veïnes.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 448.100 Y: 4.602.226	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	4
-----------------	-------------------------	---	---



Imatges

