



www.eliseupaisatgista.cat
ot@eliseupaisatgista.cat
937 327 624 • 639 100 737
carrer de la penya, 39 baixos
08440 Cardedeu

Pla director del verd urbà d'Argentona

Promotor:



**AJUNTAMENT
D'ARGENTONA**

desembre 2017

17/552

6. Fitxes de les unitats de gestió d'arbrat viari





**AJUNTAMENT
D'ARGENTONA**



El Pla Director del Verd Urbà d'Argentona és un treball de
l'àrea d'Espai Públic, Manteniment i Serveis de l'Ajuntament d'Argentona,
amb eliseupaisatgista

Redacció i coordinació:

Eliseu Guillamon Villalba, enginyer tècnic agrícola esp. jardineria,
paisatgista i postgrau en gestió de projectes i manteniment d'espais verds,

Suport tècnic:

Gemma Matute Juárez, Mar Romero Gómez, Ernest Traveria Roquer

Sistema d'informació geogràfica:

Elisabet Cuadras Crespo, Consultora SIG

Gestió Ajuntament d'Argentona:

Susanna Camí Bernabé, Tècnica de Manteniment i Serveis

Localització

nom del carrer	C. Canigó	codi	AV001
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Carrasco Formiguera - Pl. Lluís Companys	longitud (m)	340

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de til·lers de diferent mida a banda i banda. Alguns exemplars en estat regular.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Tília × europaea	56	1	53	2	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	56	1	53	2	0	0	0

observacions	Aparcament línia
--------------	------------------

Diagnosi

diagnosi	requereix canvis de gestió
----------	----------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal evitar podes intenses i aclarides excessives. Fent posa asimètrica de reducció lateral.
---------------------	---

Imatges



Localització

nom del carrer	C. Carrasco Formiguera	codi	AV002
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Canigó - C. Abat Escarré	longitud (m)	51

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a una banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	9	0	8	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	9	0	8	0	1	0	0

observacions	Aparcament línia
--------------	------------------

Diagnosi


diagnosi	cal fer reformes puntuals
----------	---------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal ampliar escocells longitudinalment.
---------------------	---

Localització

coordenades UTM	X: 450.075 Y: 4.600.261	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	42
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Nostra Senyora de Montserrat	codi	AV003
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Abat Escarré - C. Mestre Falla	longitud (m)	272

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de troanes de diferent mida a banda i banda.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Ligustrum lucidum	44	0	40	3	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	44	0	40	3	0	1	0

observacions	Aparcament línia
--------------	------------------

Diagnosi


diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal reestudiar la secció del carrer per facilitar accessibilitat, amb arbrat a una sola banda.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 450.179 Y: 4.600.191	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	42; 43
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Nostra Senyora de Montserrat	codi	AV004
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Mestre Falla - Ctra. Vilassar (B-502)	longitud (m)	86

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació d'oms de diferent mida a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Ulmus pumila	13	1	8	3	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	13	1	8	3	0	1	0

observacions	Aparcament línia
--------------	------------------

Diagnosi


diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal reestudiar la secció del carrer per facilitar accessibilitat, amb arbrat a una sola banda.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 450.277 Y: 4.600.125	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	43
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	Ctra. Vilassar (B-502)	codi	AV005
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Alçada Rotonda Sant Crist	longitud (m)	39

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació amb dos plàtans a brocada i dos peus de xiprer als costats d'un monument.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	5	0	5	0	0	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	2	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	7	0	5	2	0	0	0

observacions	Trànsit elevat
--------------	----------------

Diagnosi


diagnosi	requereix canvis de gestió
----------	----------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal permetre una estructura de branques més diversa als plàtans, evitant poda de brocada.
---------------------	---

Localització

coordenades UTM	X: 450.324 Y: 4.600.180	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	43
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Mestre Falla	codi	AV006
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Pg. Marina Julià - Av. Puig Cadafalch	longitud (m)	327

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de moreres de Kagayama de diferent mida en escocells petits.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Morus alba	69	1	68	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	69	1	68	0	0	0	0

observacions	Aparcament línia. Un tram molt proper a balcons.
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal estudiar l'eliminació de l'alineació per manca d'espai aeri al tram de voladissos.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 450.255 Y: 4.600.162	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	42; 43
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Mestre Falla	codi	AV007
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Pg. Marina Julià - C. Bellavista	longitud (m)	233

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans grans a brocada en escocells petits a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	30	0	30	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	30	0	30	0	0	0	0

observacions	Aparcament línia.
--------------	-------------------

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.163 Y: 4.599.987	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	42; 46
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Bellavista	codi	AV008
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Ctra. Vilassar (B-502) - C. Cirés	longitud (m)	32

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de til·lers a una banda.
-----------------------------------	------------------------------------

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Tilia platyphyllos	1	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	1	0	1	0	0	0	0

observacions	Aparcament línia.
--------------	-------------------

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.224 Y: 4.599.828	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	46
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Bellavista	codi	AV009
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Cirés - C. Narcís Monturiol	longitud (m)	534

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans grans a brocada en escocells petits a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	59	3	29	24	0	3	0
Tilia platyphyllos	4	0	4	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	63	3	33	24	0	3	0

observacions	Aparcament línia.
--------------	-------------------

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Imatges



Localització

nom del carrer	C. Bellavista	codi	AV010
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Narcís Monturiol - Pg. Baró de Viver	longitud (m)	139

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans i til·lers a banda i banda.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Tilia platyphyllos	16	0	14	1	0	1	0
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	3	1	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	19	1	16	1	0	1	0

observacions	Aparcament línia. Peu jove de plàtan.
--------------	---------------------------------------

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 449.846 Y: 4.600.120	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	41
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	Pg. Baró de Viver	codi	AV011
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Pg. Marina Julià - C. Nostra Senyora de la Salut	longitud (m)	834

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans grans a brocada a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	120	6	67	41	1	5	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	120	6	67	41	1	5	0

observacions	Aparcament línia. Línia telefònica sobre capçades a una banda.
--------------	--

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Imatges



Imatges



Localització

nom del carrer	Ptge. Gallifa Ballot	codi	AV012
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Av. Nostra Senyora de la Salut - Torrent de la Feu	longitud (m)	181

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	31	2	1	28	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	31	2	1	28	0	0	0

observacions	Aparcament línia.
--------------	-------------------

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 449.579 Y: 4.599.770	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	44; 49
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	Av. Burriac	codi	AV013
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Nostra Senyora de la Salut - final	longitud (m)	321

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans grans a brocada a banda i banda. Escocells grans amb males herbes.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	49	5	37	7	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	49	5	37	7	0	0	0

observacions	Aparcament línia.
--------------	-------------------

Diagnosi

diagnosi	requereix canvis de gestió
----------	----------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal establir podes de reforma de la capçada, evitant vares llargues arreu.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 449.530 Y: 4.599.736	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	44; 48; 49
-----------------	-------------------------	---	------------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Leandre Jover	codi	AV014
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Pg. Baró de Viver - Av. Burriac	longitud (m)	116

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a banda i banda en carrer de terra.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	15	0	15	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	15	0	15	0	0	0	0

observacions	
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 449.665 Y: 4.599.860	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	44
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Cirés	codi	AV015
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Leandre Jover - C. Mestre Falla	longitud (m)	276

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de lledoners a una banda.
-----------------------------------	-------------------------------------

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Celtis australis	36	3	33	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	36	3	33	0	0	0	0

observacions	
--------------	--

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 449.841 Y: 4.599.754	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	45; 49; 50
-----------------	--------------------------------	---	-------------------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Doctor Farrero	codi	AV016
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Cirés - C. Bellavista	longitud (m)	321

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de fil·lers a banda i banda. Un tram amb alineació de fil·lers a una banda i liquidàmbars joves a l'altra banda.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Tilia platyphyllos	42	1	40	0	0	1	0
Tilia tomentosa	1	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	43	1	41	0	0	1	0

observacions	Aparcament línia.
--------------	-------------------

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 449.995 Y: 4.599.828	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	45; 50
-----------------	--------------------------------	---	---------------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Doctor Farrero	codi	AV017
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Bellavista - C. Marina Julià	longitud (m)	250

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	31	1	27	3	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	31	1	27	3	0	0	0

observacions	Aparcament línia.
--------------	-------------------

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.096 Y: 4.600.031	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	42; 46
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Marina Julià	codi	AV018
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Ctra. Vilassar (B-502) - C. Canigó	longitud (m)	721

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	92	6	41	44	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	92	6	41	44	0	1	0

observacions	Aparcament línia.
--------------	-------------------

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.060 Y: 4.600.140	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	41; 42; 43
-----------------	-------------------------	---	------------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Gran	codi	AV019
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Sant Jaume - C. Sant Miquel	longitud (m)	13

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació amb dos troanes i dos marfulls en carrer de vianants amb jardineres.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Ligustrum lucidum 'Excelsum Superbum' ('Variegatum')	2	0	2	0	0	0	0
Photinia x fraseri 'Red Robin'	2	0	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	4	0	4	0	0	0	0

observacions	
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.123 Y: 4.600.483	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	37
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Gran	codi	AV020
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Rosers	longitud (m)	12

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de tres plàtans grans a brocada en zona de vianants
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	3	0	0	3	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	3	0	0	3	0	0	0

observacions	
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.047 Y: 4.600.525	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	37
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Gran	codi	AV021
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Ramon Par	longitud (m)	29

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans a brocada i un peu de magnòlia en vorera ampla amb bancs.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	5	0	5	0	0	0	0
Magnolia grandiflora	1	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	6	0	6	0	0	0	0

observacions	Tres dels plàtans en escocells amb grava encolada.
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.006 Y: 4.600.602	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	32
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Feixes	codi	AV022
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Puig - C. Nord	longitud (m)	79

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de moreres a una banda.
-----------------------------------	-----------------------------------

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Morus alba	12	1	11	0	0	0	0
Morus bombycis (M. kagayamae)	1	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	13	2	11	0	0	0	0

observacions	
--------------	--

Diagnosi


diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Possibilitat de substituir de manera integral d'espècie, per una altra de port piramidal, plantats en escocells rectangulars.
---------------------	---

Localització

coordenades UTM	X: 449.828 Y: 4.600.513	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	36
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	Ptge. Sauló	codi	AV023
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Final del carrer	longitud (m)	9

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Tres peus de xiprer grans en vorera.
-----------------------------------	--------------------------------------

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	0	0	3	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	3	0	0	3	0	0	0

observacions	Aparcament línia
--------------	------------------

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 449.749 Y: 4.600.513	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	36
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Miquel Massot i Tetas	codi	AV024
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram		longitud (m)	59

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació d'arbre ampolla en mitjana pavimentada entre el carrer i la zona d'aparcament.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Brachychiton populneus	10	0	10	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	10	0	10	0	0	0	0

observacions	Aparcament bateria
--------------	--------------------

Diagnosi


diagnosi	cal fer reformes puntuals
----------	---------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal ampliar escocells longitudinalment.
---------------------	---

Localització

coordenades UTM	X: 449.585 Y: 4.600.385	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	35
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Cristòfol Colom	codi	AV025
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Ronda Ponent - C. Can Barrau	longitud (m)	61

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Dos trams a una banda del carrer d'arbre ampolla de mides diferents.
-----------------------------------	--

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Brachychiton populneus	8	0	7	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	8	0	7	0	0	1	0

observacions	Aparcament línia
--------------	------------------

Diagnosi

diagnosi	cal reforma integral
----------	----------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal estudiar la reforma de la vorera per a permetre accessibilitat.
---------------------	---

Imatges



Localització

nom del carrer	Av. Països Catalans	codi	AV026
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Ctra. Vilassar (B-502) - Final	longitud (m)	496

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de sòfores a banda i banda.
-----------------------------------	---------------------------------------

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	47	0	47	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
total:	47	0	47	0	0	0	0

observacions	Aparcament en bateria en un tram curt.
--------------	--

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.439 Y: 4.600.035	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	43; 47
-----------------	--------------------------------	---	---------------



Imatges



Localització

nom del carrer	Ptge. Sant Crist	codi	AV027
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Tot el passatge des de Av. Països Catalans	longitud (m)	59

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de mèlies a una banda, escocells en zona d'aparcament en bateria.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Melia azedarach	6	0	6	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	6	0	6	0	0	0	0

observacions	Aparcament en bateria.
--------------	------------------------

Diagnosi


diagnosi	cal fer reformes puntuals
----------	---------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal establir mesures de protecció dels arbres, amb vorades de topall de rodes i la creació de grans escocells.
---------------------	--

Localització

coordenades UTM	X: 450.382 Y: 4.600.013	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	46; 47
-----------------	-------------------------	---	--------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Doctor Farrero	codi	AV028
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Av. Puig i Cadafalch - C. Doctor Samsó	longitud (m)	179

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans de diferent mida a brocada, a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	28	3	24	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	28	3	24	0	0	1	0

observacions	Aparcament línia. Escocells petits.
--------------	-------------------------------------

Diagnosi


diagnosi	requereix canvis de gestió
----------	----------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cal permetre d'assolir estructures de branques més diversa.
---------------------	---

Localització

coordenades UTM	X: 450.245 Y: 4.600.326	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	37; 38; 42
-----------------	-------------------------	---	------------



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Doctor Farrero	codi	AV029
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	C. Doctor Samsó - Pg. Marina Julià	longitud (m)	296

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de mèlies de diferent mida a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Melia azedarach	50	0	50	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	50	0	50	0	0	0	0

observacions	Aparcament línia. Vorera aixecada.
--------------	------------------------------------

Diagnosi


diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.173 Y: 4.600.184	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	42
-----------------	-------------------------	---	----



Imatges



Localització

nom del carrer	C. Rafael Casanova	codi	AV030
categoria	Arbrat viari	gestió	Urbaser
tram	Ctra. Vilassar (B-502) - C. Narcís Monturiol	longitud (m)	614

Descripció i resum de dades

descripció de la unitat de gestió	Alineació de plàtans de diferent mida a brocada, a banda i banda.
-----------------------------------	---

relació d'arbres	total	jove	adult	vell	soques	buits	morts
Platanus × acerifolia (P. hispanica)	75	4	62	9	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
altres espècies	0	0	0	0	0	0	0
totals:	75	4	62	9	0	0	0

observacions	Aparcament línia. Línia elèctrica sobre capçades i pals de la llum molt propers als arbres.
--------------	---

Diagnosi

diagnosi	estat i gestió actual correctes
----------	---------------------------------

Propostes de gestió i millora

propostes de gestió	Cap proposta de reforma.
---------------------	--------------------------

Localització

coordenades UTM	X: 450.088 Y: 4.600.036	localització als fulls del plànol 5 de l'inventari	42; 46
-----------------	--------------------------------	---	---------------



Imatges



Imatges

